





06 x Esquadria
metálica fixa com
venezianas, fixadas
na platibanda com
1,20x0,5 metros
cada

Intervenções Esc. 1:150



Situação existente

Remoção e ajuste de ponta de
tesouras existentes, para execução
de platibanda sobre viga. Tesoura
deve ficar apoiada sobre viga.

Detalhe Telhado Esc. 1:25



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS - RS		
Projeto de Recuperação de Cobertura	PROPRIETÁRIO:	DATA: 05/2023
	Município de Mostardas	ESCALA: INDICADA
EMF Emilio Ferreira de Lemos - RSC 101 - Valim - Mostardas/RS	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PRANCHA: 3
Akauá Sampaio da Fonseca Rotava - CREARS 236397		